

Catálogo estanques disponibles para venta



Equipos de Segunda Mano

Excelente estado

San José Farms – 2024

Contacto:

Sandra Bock

sbock@baikanutrition.com

+56 9 93498412

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 1	Estanque inox acero 304 con agitación vertical centrada	8,000	5,400	2010	atmosférica	Marmevit



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Válvula inferior descarga total	Válvula lateral alimentación	Agitación central
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
	Estanque inox acero 304	4,000	2,600	2010	atmosférica	Marmevit



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación
SI	SI	SI	SI	SI	SI

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 3	Estanque inox acero 304 para trabajo presurizado	800	1,120	2010	Vacío	Manzatti



Portalón de hombre Superior	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación
SI	SI	SI	SI

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 4	Estanque inox acero 304 almacenamiento	15,000	8,950	2016	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 5	Estanque inox acero 304 almacenamiento	15,000	8,950	2016	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 6	Estanque inox acero 304 almacenamiento	15,000	8,950	2016	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 7	Estanque inox acero 304 almacenamiento	10,000	6,500	2010	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 8	Estanque inox acero 304 almacenamiento	10,000	6,500	2010	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 9	Estanque inox acero 304 almacenamiento	10,000	6,500	2010	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bota CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 10	Estanque inox acero 304 almacenamiento	10,000	6,500	2010	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 11	Estanque inox acero 304 con agitación axial	8,500	6,725	2010	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Agitación axial	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 12	Estanque inox acero 304 con agitación axial	8,500	6,725	2010	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Agitación axial	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 13	Estanque inox acero 304 con agitación axial	8,500	6,400	2010	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Agitación axial	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos. Detalle en la tapa

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 14	Estanque inox acero 304	8,500	5,525	2010	atmosférica	Tersainox



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Agitación axial	Observacion
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	Actuadores neumáticos no

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 15	Estanque inox acero 304 almacenamiento	2,000	1,300	2014	atmosférica	Berné y Cia



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Serpentín interior	Observacion
SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 16	Estanque inox acero 304	3,000	1,950	2014	atmosférica	Berné y Cia



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
TK 17	Estanque inox acero 304 con serpentín interior	2,500	2,825	2016	atmosférica	Maestranza local



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Serpentín interior	Observacion
NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
Tk 18	Estanque inox acero 304	1,000	1,800	2010	atmosférica	Maestranza local



Portalón de hombre Superior	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no incluidos

Identificación Estanque	Tipo	Volumen	Precio Venta (USD)	Año fabricación	Condición de presión	Fabricante
Tk 19	Estanque inox acero 304	5,000	3,250	2010	atmosférica	Marmevit



Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Observacion
SI	SI	NO	SI	SI	SI	Actuadores neumáticos no

Tabla estanques disponibles:

Estanque	Tipo	Volumen Litros	Precio Venta (USD)	Año	Condición de presión	Fabricante	Tubería y clamp para bola CIP	Portalón de hombre Lateral	Portalón de hombre Superior	Toma Muestra	Sensor de nivel	Válv inf descarga total	Válvula lateral alimentación	Agitación axial	Agitación central	Serpentín interior
TK 1	Estanque inox acero 304 con agitación vertical centrada	8,000	5,400	2010	atmosférica	Marmevit	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO
TK 2	Estanque inox acero 304	4,000	2,600	2010	atmosférica	Marmevit	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 3	Estanque inox acero 304 para trabajo presurizado	800	1,120	2010	Vacio	Manzatti	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 4	Estanque inox acero 304 almacenamiento	15,000	8,950	2016	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 5	Estanque inox acero 304 almacenamiento	15,000	8,950	2016	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 6	Estanque inox acero 304 almacenamiento	15,000	8,950	2016	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 7	Estanque inox acero 304 almacenamiento	10,000	6,500	2010	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 8	Estanque inox acero 304 almacenamiento	10,000	6,500	2010	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 9	Estanque inox acero 304 almacenamiento	10,000	6,500	2010	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 10	Estanque inox acero 304 almacenamiento	10,000	6,500	2010	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 11	Estanque inox acero 304 con agitación axial	8,500	6,725	2010	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
TK 12	Estanque inox acero 304 con agitación axial	8,500	6,725	2010	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
TK 13	Estanque inox acero 304 con agitación axial	8,500	6,400	2010	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
TK 14	Estanque inox acero 304	8,500	5,525	2010	atmosférica	Tersainox	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 15	Estanque inox acero 304 almacenamiento	2,000	1,300	2014	atmosférica	Berné y Cia	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO
TK 16	Estanque inox acero 304	3,000	1,950	2014	atmosférica	Berné y Cia	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 17	Estanque inox acero 304 con serpentín interior	2,500	2,825	2016	atmosférica	Maestranza local	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI
TK 18	Estanque inox acero 304	1,000	1,800	2010	atmosférica	Maestranza local	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO
TK 19	Estanque inox acero 304	5,000	3,250	2010	atmosférica	Marmevit	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO

Contacto:

Sandra Bock

sbock@baikanutrition.com

+56 9 93498412